



检 验 报 告

TEST REPORT

No. 2023MS-XJD0147

样品名称
Name of Sample

无骨雨刷

型号规格
Type & Specification

704 22寸

委托单位
Consigner

厦门市市场监督管理局

受检单位
Inspected Entity

厦门昶顺汽车配件有限公司

报告日期
Date

2023-06-26

厦门市产品质量监督检验院

XIAMEN PRODUCTS QUALITY SUPERVISION & INSPECTION INSTITUTE



注 意 事 项

REMARKS

1. 报告无本单位“检验检测专用章”无效，涂改无效。

This report is invalid if there is not the mark of special stamp for test report and invalid if altered.

2. 复制报告未重新加盖本单位“检验检测专用章”无效。

The copy of this report is invalid if it is not resealed by the special stamp of our institute.

3. 报告无主检人、审核人和批准人签名无效。

This report is invalid if there are not the marks of the stamp of tester, proofreader and approver.

4. 对报告若有异议，应于收到之日起十五日内向任务下达部门或 授权部门提出。

If there is any objection for this report. Please raise it to the task assigned department or authorized department within 15 days after receiving this report.

5. 不在资质认定范围内的项目，其检测结果仅作为科研、教学或内部质量控制之用。

The test results are only used for scientific research, teaching or internal quality control, if the test items of this report are not in the scope of qualification accreditation.

院本部实验室地址 (Add)：福建省厦门市湖滨南路170号
(No.170, Hubin South Road, Xiamen, Fujian, China)

电话 (Tel)：(0592) 2699777 2699778 传真 (Fax)：(0592) 2699776
邮政编码 (Post Code)：361004

翔安实验室地址 (Add)：福建省厦门市翔安产业区翔星路88号育成中心

(Incubation Center, No.88, Xiangxing Road, Xiang'an Industrial Zone, Xiamen, Fujian, China)

电话 (Tel)：(0592) 2699700 传真 (Fax)：(0592) 2699701
邮政编码 (Post Code)：361115

集美实验室地址 (Add)：福建省厦门市集美区环美北路259号
(Number 259, Huanmei North Road, Jimei, Xiamen, Fujian, China)

电话 (Tel)：(0592) 2699722 传真 (Fax)：(0592) 2699722
邮政编码 (Post Code)：361023

网址 (Website)：www.xmzjy.org

电子信箱 (E-mail)：xmzjyyws@xmzjy.org



厦门市产品质量监督检验院

检验报告

No. 2023MS-XJD0147

第 1 页 共 2 页

任务来源：厦市监质安[2023]1号

任务类别：市级监督抽查

受检单位	名称	厦门昶顺汽车配件有限公司			受检产品	产品名称	无骨雨刷	
	地址	厦门市集美区灌口镇深青里319号四楼之四				商标	/	
	电话	13779922926	邮编	361000		型号规格	704 22寸	
	传真	/	电子邮箱	/		等级	合格品	
						批(编)号	/	
					生产日期	2023.3		
生产单位	厦门昶顺汽车配件有限公司							
抽样日期	2023-03-27			抽样单位	厦门市产品质量监督检验院			
抽样地点	该公司成品仓库			抽样基数	200支			
抽样方法	简单随机			抽样数量	检样数量	2支		
					备样数量	2支		
样品状态	试验前样品外观正常,符合试验要求。			接收日期	2023-03-27			
检验依据	QC/T 44-2009 汽车风窗玻璃电动刮水器							
判定依据	XJJS-CCXZ(MS)-006-2023 厦门市产品质量监督抽查实施细则 汽车刮水器							
检验结论	经抽样检验,所检项目符合上述判定依据的要求,检验结论为未发现不合格。							
说明	/							
检验日期	2023-03-28 ~ 2023-04-06			实验地点	集美实验室			

批准: 杨毅梅

审核: 黄达伟

主检: 陈为都

注: 复制报告未重新加盖本单位“检验检测专用章”无效。

厦门市产品质量监督检验院 检验报告

No. 2023MS-XJD0147

(续页)

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	技术要求	检验结果
1	一般要求	刮水器在正常工作状态下,摆动应均匀,不应出现抖动现象。	符合
2		刮水器的胶条表面应光滑,无伤痕、裂纹,刮刃平整、无缺口。	符合
3		刮水器的可拆卸的刮片和刮杆连接应紧固可靠,拆装方便。	符合
4		刮水器金属件必须经防腐处理,或使用具有耐腐蚀性的材料制造。电镀部分镀层应均匀,不应露出基底,无明显裂纹和其他有害缺陷。	符合
5		刮水器金属件油漆层、塑料喷涂层应均匀,无气泡、堆积、流挂现象。	符合
6		刮水器的刮杆和刮片外露表面应无眩目现象。	符合
7	性能要求	刮刷初期整个刮刷范围内应能刮净,不出现刮刷残痕。	符合
8		刮刷循环 50×10^4 次后,整个刮刷范围内应能刮净,允许有宽度在0.5mm以下、呈丝状的极细线刮刷残痕3条,宽度在1.0mm以下、呈丝状的较细线刮刷残痕1条。	符合
9		胶条耐久性不应低于 50×10^4 次刮刷循环。	符合
10	备注: 1#样品用于序号1~9检验项目, 2#样品用于序号6检验项目。		



样品照片(从上到下为1#和2#)
————— 以下空白 —————

